




Wohnungswasserzähler Minomess AS

Montageset Minomess AS auf Vollständigkeit prüfen
(2x O-Ring und 1x Silikonfett).

Zähleraustausch

1. Rohrleitung absperrern und druckentlasten.
2. Manschette und Rosette abnehmen.
3. Einlaufverschraubung (gerändelte Überwurfmutter D) lösen.
4. Wasserzähler auf dieser Seite herausschwenken.
5. Axial dichtende O-Ringdichtung an Einlaufseite entfernen (C).
6. Beide Dichtflächen A und C reinigen.
7. Es sind ausschließlich Originaldichtungen des Herstellers zu verwenden.
8. O-Ringdichtung B am Zähler und beiliegende O-Ringdichtung für Einlaufverschraubung fetten. Achtung: nur beiliegendes Fett verwenden.
9. Axial dichtende O-Ringdichtung in Einlaufverschraubung einlegen (C).
10. Wasserzähler mit radial dichtendem O-Ring auf dem Auslaufstutzen in die Aufnahmebohrung schieben (C).
Achtung: O-Ring darf dabei nicht verrutschen oder beschädigt werden!
11. Mittels Einlaufverschraubung (D) den Wasserzähler festziehen.
12. Zählwerk in Ableseposition drehen.
13. Rohrleitung wieder aufsperrern.
14. Dichtheit sorgfältig prüfen.
15. Zähler mit beiliegendem Plombendraht und Schnapp-Plombe an der Einlaufverschraubung plombieren.
16. Rosetten anbringen.



Sämtliche Anschluß- und Dichtstellen auf Dichtigkeit prüfen.

Die Konformitätserklärung ist im Lieferumfang enthalten. Diese und die neuesten Informationen zum Produkt können auch unter www.zenner.de abgerufen werden.

ZENNER International GmbH & Co. KG

Römerstadt 6 | 66121 Saarbrücken | Germany

Telefon +49 681 99 676-30

E-Mail info@zenner.com

Telefax +49 681 99 676-3100

Internet www.zenner.de

ZENNER